



Anlage zum Zertifikat: ERR 118066

Gefahrenmeldesysteme und verantwortliche Fachkräfte

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig von:	Gültig bis:
ERR 118066	3	06.12.2022	17.04.2026

Fachgebiet, Inhaber, Klasse, Anerkennungs-Nr. und Bezeichnung der Gefahrenmeldesysteme
[* Brandmeldesysteme nur für Instandhaltung]

Verantwortliche Fachkräfte

BMA

Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH

S214001 BC600

Herr Friedrich Strobel

MEP-Gefahrenmeldetechnik GmbH

S2010171 BC 216

Herr Friedrich Strobel

S205023 BC016

Herr Friedrich Strobel

Novar GmbH

S294050 8000

Herr Friedrich Strobel

S209207 FlexES

Herr Friedrich Strobel

NSC Sicherheitstechnik GmbH

S205024 Solution F1, F2

Herr Friedrich Strobel

EMA

ABI-Sicherheitssysteme GmbH

A S193717 ABI 1300

Herr Simon Strobel

B S179510 ABI 1400

Herr Simon Strobel

C S179080 ABI 1500

Herr Simon Strobel

Novar GmbH

A S188707 Einbruchmeldesystem Klasse A

Herr Simon Strobel

B S180510 Einbruchmeldesystem Klasse B

Herr Simon Strobel

C S17200 Einbruchmeldesystem Klasse C

Herr Simon Strobel

TELENOT ELECTRONIC GMBH

A S188704 TELENOT 5000 A

Herr Simon Strobel

B S185503 TELENOT 5000 H

Herr Simon Strobel

C S185050 TELENOT 5000 G

Herr Simon Strobel

A S109705 DSS2 A

Herr Simon Strobel



Anlage zum Zertifikat: ERR 118066

Gefahrenmeldesysteme und verantwortliche Fachkräfte

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig von:	Gültig bis:
ERR 118066	3	06.12.2022	17.04.2026

Fachgebiet, Inhaber, Klasse, Anerkennungs-Nr. und Bezeichnung der Gefahrenmeldesysteme
(* Brandmeldesysteme nur für Instandhaltung)

Verantwortliche Fachkräfte

TELENOT ELECTRONIC GMBH

A S117702 TELENOT 8000 A

Herr Simon Strobel

B S117502 TELENOT 8000 H

Herr Simon Strobel

C S117018 TELENOT 8000 G

Herr Simon Strobel